

INFORMATIONS SUR L'HYDRANT

Commune : BRETEUIL

Adresse : Route de Sainte Marguerite, D23

Date d'intervention : 05/05/2021

Numéro de l'hydrant : 34

Coordonnées GPS : 546302.5268 ; 6863582.405



CARACTERISTIQUES DU POINT D'EAU

Type hydrant	DN Hydrant	Marque / Modèle	DN Cana
PI	100	Bayard : Emeraude	

CONTRÔLE DEBIT / PRESSION

Pression statique (bar)	Essai	
	Débit à 1 bar	M3 Consommé
2.8	85	4

INSPECTION AVANT INTERVENTION

Aspect Extérieur	Cocher la case si concerné
Pas de sécurisation de l'hydrant	/
Capot / couvercle détérioré ou manquant	/
Peinture à refaire	OUI
Ouverture / fermeture impossible	/
Problème d'étanchéité	OUI
Problème de vidange	/
Mauvaise visibilité	/

ETAT DE L'HYDRANT

Désignation	OUI / NON	Observations
Hydrant Conforme à la norme NFS 62.200	OUI	0
Hydrant nécessitant une maintenance ou une réparation	OUI	
Hydrant Hors Service	NON	

INFORMATIONS SUR L'HYDRANT

Commune : BRETEUIL

Adresse : D23, entreprise Diguët Deny - Entrée parking à droite

Date d'intervention : 06/05/2021

Numéro de l'hydrant : 3

Coordonnées GPS : 546434.3264 ; 6862923.779



CARACTERISTIQUES DU POINT D'EAU

Type hydrant	DN Hydrant	Marque / Modèle	DN Cana
PI	100	Bayard : Emeraude	

CONTRÔLE DÉBIT / PRESSION

Pression statique (bar)	Essai	
	Débit à 1 bar	M3 Consommé
3.3	70	3

INSPECTION AVANT INTERVENTION

Aspect Extérieur	Cocher la case si concerné
Pas de sécurisation de l'hydrant	/
Capot / couvercle détérioré ou manquant	BON
Peinture à refaire	/
Ouverture / fermeture impossible	/
Problème d'étanchéité	/
Problème de vidange	/
Mauvaise visibilité	/

ETAT DE L'HYDRANT

Désignation	OUI / NON	Observations
Hydrant Conforme à la norme NFS 62.200	OUI	0
Hydrant nécessitant une maintenance ou une réparation	NON	
Hydrant Hors Service	NON	