


CS FRANCE 135 Rue Edouard Isambard BP. 66 27120 PACY SUR EURE

A l'attention de Monsieur ALLARD



## **ANALYSE DU RISQUE FOUDRE**

Mission n°: 21499895

Site: CS France

27120 PACY SUR EURE

Analyse effectuée en : Février 2021





## **Apave SAS**

Agence de Rouen
2 rue des mouettes
CS 90098
76132 MONT SAINT AIGNAN cedex

TEL.: 02 35 52 60 60



APAVE SAS Agence de ROUEN 2 Rue des Mouettes CS 90098 76132 MONT SAINT AIGNAN Cedex

Tél: 02 35 52 60 60

Mission n°:11353761 - WB/FM

Date: 08/03/2022 Page: 2 / 24

CS France 135 Rue Edouard Isambard 27120 PACY SUR EURE

Analyse effectuée : En février 2022

## **ANALYSE DU RISQUE FOUDRE**

**CODE PRESTATION: EL0007** 

Adresse(s) d'expédition :

1 ex

A l'attention de M. ALLARD CS France 135 Rue Edouard Isambard 27120 PACY SUR EURE

Intervenant:

W. BLANC

ANTO

Accompagné par :

M.ALLARD, Responsable HSE.

Rendu compte à :

M.ALLARD, Responsable HSE.

Pièces jointes : une note de calculs

les statistiques du foudroiement.

un plan de masse.

Ce rapport comprend 32 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le seul rapport faisant foi est le rapport envoyé par l' Apave SAS.



Mission n° : 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 2 /32

## **SOMMAIRE**

1	SYNTHESE DE NOS OBSERVATIONS	3
2	MISSION	4
2.1	Origine et objet de la mission	4
2.2	Objectif	2
2.3	Rappels relatifs à l'ARF et son périmètre	4
2.4	Référentiels	5
2.5	Limites d'intervention	5
2.6	Documents fournis	5
2.7	Outils informatiques	5
3	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE	6
3.1	Activité de l'établissement	6
3.2		
3.3		
3.4		
3.5	Résistivité du sol	
3.6	Réseau de distribution d'électricité	7
3.7	Canalisations entrantes	7
4	DEMARCHE D'EVALUATION DU RISQUE	8
4.1	Évaluation du risque de dommage	8
4.2	Déroulement de l'évaluation	9
4.3	Structures à analyser	10
5	STRUCTURES CONCERNEES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES ICPE	11
6	ANALYSE DES DANGERS	11
6.1	Scénarios majeurs de l'étude de dangers	
6.2		12
7	INVENTAIRE DES MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION EXISTANTS	14
7.1	Moyens de prévention et de protection contre l'incendie	14
7.2	Éléments Importants Pour la Sécurité (I.P.S.)	14
7.3	Protection contre la foudre	14
8	ANALYSE DETAILLEE	15
8.1	Bâtiment principal	15
8.2	Zone de stockage silos de P.E.T	20
8.3	Synthèse	25
9	PROCEDURES D'EXPLOITATION	26
10	ANNEXE - NOTES DE CALCUL	28

Indice	Date	Modification
Version 1	18/10/2011	Version initiale n°11353761
Version 2	08/03/2022	Mise à jour suite à la création d'une zone de stockage silos



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 3 /32

## 1 SYNTHESE DE NOS OBSERVATIONS

Compte tenu des éléments communiqués par l'Etablissement, des investigations menées dans le cadre de la présente Analyse de Risque, les Bâtiments et Structures mentionnés ci-après :

Les résultats de l'analyse du risque foudre font apparaître que le bâtiment principal ne nécessite pas de protection particulière contre la foudre.

Structure	Nécessité de moyens de prévention et/ou de protections supplémentaires		Niveau de protection Minimal	Commentaires
	Valeur du risque R1 sans protection	Valeur du risque R1 avec protections à mettre en place	Requis Suivant EN 62305-2	
Bâtiment principal	3,17 x 10 <sup>-6</sup> Valeur Satisfaisante	Sans objet, R1 ≤ 1,0 x 10 <sup>-5</sup>	La structure est Auto-protégée suivant La norme EN 62305-2	Voir les observations ci-dessous
Zone de stockage silos de P.E.T	3,91 x 10 <sup>-6</sup> Valeur Satisfaisante	Sans objet, R1 ≤ 1,0 x 10 <sup>-5</sup>	La structure est Auto-protégée suivant La norme EN 62305-2	Sans objet

En conséquence l'Etude technique prévue par l'arrêté du 15/01/2008, qui vise à définir les moyens de protection à mettre en place n'est pas nécessaire.

#### **Observations:**

Afin de satisfaire aux exigences normatives, les préconisations suivantes devront êtres mises en œuvre :

N° d'observation	Libellé
1	Absence de mise à la terre au niveau des 2 arrivées eau sprinkler dans le local compresseur.
2	Les alimentations électriques 230V des centrales de détection incendie et sprinkler sont à équipées de parafoudres (type 2)



Mission n°: 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 4/32

#### 2 MISSION

### 2.1 Origine et objet de la mission

Notre mission, dont voici le rapport, fait suite à notre offre N°21499895 du 13/10/2021, acceptée par votre bon de commande.

Elle concerne la société CS France, à PACY SUR EURE.

Mise à jour du rapport ARF N°11353761 du 27/07/2011 :

-Prise en compte de la nouvelle zone extérieure des silos de P.E.T.pour le stockage ENTEK.

#### 2.2 Objectif

L'objectif de notre mission est de réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2008 « Relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ».

## 2.3 Rappels relatifs à l'ARF et son périmètre

L'Analyse du Risque Foudre consiste à identifier "les équipements et installations dont une protection doit être assurée" (application de l'article 2 de l'arrêté).

Notre étude prendra en compte les effets directs et les effets indirects de la foudre :

- Les effets directs sont ceux qui sont liés à l'impact direct du coup de foudre. Leurs conséquences sont principalement l'incendie ou l'explosion.
- Les effets indirects sont essentiellement causés par des phénomènes électromagnétiques créés par la circulation du courant de foudre. On peut notamment citer les surtensions se propageant sur les installations électriques et les montées en potentiel des prises de terre.

L'analyse du risque foudre (ARF) devra être tenue en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées. Elle sera systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens de l'article R.521-33 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.

Notre mission concerne exclusivement les installations sur lesquelles une agression par la foudre est susceptible de porter gravement atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes.

Elle ne comprend pas la réalisation de l'étude technique au sens de l'arrêté du 15 janvier 2008.

L'intérêt de la mise en place d'un système de protection foudre peut se justifier par des considérations purement économiques ou financières (destruction de matériel, perte de production), mais cette démarche ne rentre pas dans le cadre de l'application de l'arrêté du 15 janvier 2008.

La responsabilité du CETE Apave Nord-Ouest ne saurait être recherchée si les déclarations et informations fournies par l'Exploitant se révèlent incomplètes ou inexactes, ou si des installations ou procédés ne nous ont pas été présentés, ou s'ils nous ont été présentés dans des conditions différentes des conditions réelles de fonctionnement, ou en cas de modification postérieure à notre mission.

# apave

#### **ANALYSE DU RISQUE FOUDRE**

Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 5/32

#### 2.4 Référentiels

Cette mission est effectuée en référence aux normes et textes réglementaires suivants :

- Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées et sa circulaire du 24 avril 2008.
- Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
- Norme EN 62305-2 de novembre 2006.

#### 2.5 Limites d'intervention

La mission concerne exclusivement les installations suivantes :

- -Le bâtiment principal.
- -La zone de stockage de deux silos de P.E.T.

Les risques qui ont été retenus dans le présent rapport sont ceux qui nous ont été transmis par vos services lors de notre intervention.

L'Analyse de Risque Foudre se base sur les documents ci dessous et sur les informations fournies par : -Monsieur P.LEMOINE, Responsable Méthode.

- Monsieur E.ALLARD, manager continuous improvement.

#### 2.6 Documents fournis

Etude des dangers du dossier d'autorisation d'exploiter – CETE Apave n°11229438	En cours
Rapport de vérification électrique 2011- Apave Elara V2.0 10454205_T2V01.01	24/01/2011
Plan implantation usine	15/12/2004
Rapport sur la définition des zones à risques d'explosion- Apave n°21585933	01/02/2022

## 2.7 Outils informatiques

☐ Logiciel JUPITER version 1.3.0
☐ Logiciel RISK version 1.0.0



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 6/32

# **3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE**

#### 3.1 Activité de l'établissement

- Extrusion de PVC.
- Fabrication de joints de dilatation et coupe-feu et produits pour le bâtiment second œuvre.

## 3.2 Situation géographique

L'établissement est localisé sur la commune de Pacy-sur-Eure dans le département de l'Eure (27), en région Haute-Normandie.

#### 3.3 Incidents / accidents dus à la foudre

Incidents ou accidents portés à notre connaissance par vos services :

Aucun incident signalé depuis l'implantation du site en 2007.

## 3.4 Densité de foudroiement au sol Nsg

La valeur de la densité de foudroiement retenue :

Nsg = 0,66 impacts/km²/an pour la commune de Pacy sur Eure.

Nota : La valeur de Nsg a été obtenue à partir de :

Délivrée par la base de données, (période 2012-2021) de METEORAGE au 26/01/22.

#### 3.5 Résistivité du sol

Conformément à la norme NF EN 62305-2, une valeur de 500 Ohms. mètres a été retenue pour le calcul du risque R1.



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 7 /32

#### 3.6 Réseau de distribution d'électricité

• La structure du réseau électrique du site est décrite ci-dessous :

Le site est alimenté par deux alimentations haute tension 20 000 V souterraines.

La distribution du site est réalisée en haute tension, typologie : réseau en antenne.

•Le poste électrique HT est interne au bâtiment principal :

- Source : transformateur HT/BT (éclairage) 20KV/230V P = 400KV
- Schéma des liaisons à la terre : TNS
- Source : transformateur HT/BT (chauffage) 20KV/400V P = 1600KV
- Schéma des liaisons à la terre : TNS
- Source : transformateur HT/BT (force) -20KV/400V P = 1600KV
- Schéma des liaisons à la terre : TNS
- La distribution électrique à partir du poste électrique est réalisée en basse tension 400V/230V.
- La distribution électrique basse tension 400/230V est interne à la structure du bâtiment principal.
- Réseau de terre :

Il n'existe pas de plan du réseau de terre.

La terre des masses est distribuée vers les équipements électriques par le conducteur de protection de la distribution électrique principale.

Le bâtiment principal est équipé d'un réseau de terre boucle à fond de fouille, avec remontée visuelle (50x4mm) au niveau des poteaux principaux de charpente.

Les deux bâches à eau sont reliées au réseau de terre en un point (s=35mm²).

Dans le cadre de cette analyse, ces mises à la terre sont conformes à la norme NFC 15-100 et aux décrets De 2010 sur la sécurité des travailleurs suivant les contrôles périodiques obligatoires, se reporter aux observations éventuelles du rapport.

#### 3.7 Canalisations entrantes

Canalisations entrantes sur le site :

- Deux alimentations électriques 20000V souterraines (Poste électrique, coté Nord Est).
- Une arrivée télécom souterraine (bâtiment principal, côté Sud ouest).
- Une arrivée eau souterraine (bâtiment principal, côté Sud est).



Mission n°: 21499895

- WB/

Date: 08/03/2022 Page: 8/32

## **4 DEMARCHE D'EVALUATION DU RISQUE**

## 4.1 Évaluation du risque de dommage

Les coups de foudre peuvent être dangereux pour les structures<sup>1</sup> et les services<sup>2</sup>. Ils peuvent donner lieu à des dommages affectant la structure et son contenu, à des défaillances des réseaux électriques et électroniques associés ou à des blessures sur des êtres vivants dans les structures ou à proximité.

Les effets consécutifs à des dommages et/ou à des défaillances peuvent s'étendre à la proximité immédiate de la structure ou peuvent impliquer son environnement.

Le but de l'évaluation du risque de dommage est de déterminer la nécessité de mettre en œuvre des mesures ou de s'assurer que les mesures en place font que le risque de dommage reste tolérable.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La structure est un ouvrage ou un bâtiment.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les services sont éléments conducteurs : réseaux de puissance, lignes de communication, canalisations, connectés à une structure.



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 9/32


#### 4.2 Déroulement de l'évaluation

L'arrêté du 15 janvier 2008 et sa circulaire précisent que seul le risque  $R_1$  « risque de perte de vie humaine », tel que défini dans le guide NF EN 62305-2, est retenu pour l'analyse du risque foudre.

 $R_1$ : Risque de perte de vie humaine

Le risque  $R_1$  retenu doit être inférieur ou égal au risque tolérable  $R_T$  (= 1,0 x 10<sup>-5</sup>).

L'évaluation du risque de dommages  $R_1$  lié à un incident foudre est réalisée conformément à l'EN 62305-2 et suivant l'organigramme ci-dessous :





Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 10/32

Pour information, les composantes du risque  $R_1$  sont les suivantes :

Risque **Définition**  $R_A$ Impact sur la structure : Composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.  $R_B$ Impact sur la structure : Composante liée aux dommages physiques d'un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour l'environnement. Impact sur la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF. Rc  $R_M$ Impact à proximité de la structure : Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF.  $R_{U}$ Impact sur un service : Composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté dans une ligne entrante. Impact sur un service : Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dû/due à un  $R_V$ étincelage dangereux entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus aux courants de foudre transmis dans les lignes entrantes. Impact sur un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions  $R_W$ induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.

### 4.3 Structures à analyser

L'exploitant signifie dans le cadre du contrat les structures à analyser, conformément aux scénarios de l'étude de danger.

Impact à proximité d'un service : Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des

Une structure comprend:

 $R_z$ 

- un bâtiment ou ouvrage,
- des contenus : substances, procédés de fabrication, installations, équipements, éléments importants pour la sécurité, etc.
- les personnes à l'intérieur ou à moins de 3 mètres à l'extérieur,

surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.

- un environnement local extérieur.



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 11/32

# 5 STRUCTURES CONCERNEES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES ICPE

Le site n'est pas soumis à une autorisation d'exploiter dans le cadre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

Rubrique	Activité	Nature de l'installation, Situation actuelle	Régime
1510	Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts (Stockage supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³)	- Bâtiment principal :	Enregistrement
2661.1	Transformation de Polymères (Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j)	- Bâtiment principal :	Enregistrement
2662	Stockage de Polymères	-Zone extérieures silos	Déclaration

## **6 ANALYSE DES DANGERS**

## 6.1 Scénarios majeurs de l'étude de dangers

Etude des dangers : CETE APAVE N°11229438.

Les scénarios principaux de cités dans l'analyse préliminaires des risques sont :

Le risque d'incendie dans: les magasins n°1, n°2, n°3 et n°4, La zone GDS, la zone stockage, le local Débit, la zone extrusion, local broyeur, local de produits inflammables.

Il n'y a pas de scénario de risques majeurs d'énumérés dans l'étude des dangers.



Mission n°: 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 12/32

## 6.2 Évaluation des risques

Sur la base de l'étude des dangers, nous avons retenu les risques suivants :

Risques principaux pour les personnes et l'environnement :

#### -Incendie.

- Une interaction directe entre les produits et la foudre reste peut probable, car les liquides inflammables ou les matières combustibles sont stockés à l'intérieur du bâtiment.
- Une interaction directe entre la foudre et les structure des bâtiments n'aggrave pas le risque pour l'environnement. Les effets d'un impact sur ces structures sont une éventuelle perforation des tôles

#### Risques d'explosion : Non

Suivant les préconisations de la NF EN 62305-2, dans l'analyse des risques liés à la foudre, le risque d'explosion n'est pas pris en compte pour les zones ATEX 1, 2, 21,22. Le risque d'explosion n'est pas pris en compte pour les zones ATEX 0 ou 20 confinées dans des contenants, des canalisations ou des machines ne pouvant pas être atteints directement par la foudre.

Il n'y a pas de zone Atex 0 ou 20, sur le site. Le risque d'explosion ne sera donc pas retenu. (cf rapport sur la définition des zones à risques d'explosion n°21585933).

Seul le risque d'incendie sera retenu.

#### • Risque de perturbation ou d'altération d'équipements sensibles :

Ce risque résulte de l'apparition de surtensions d'origine atmosphérique dans les différentes liaisons électriques (alimentation instrumentation,...). Au vu des scénarios cités dans l'analyse préliminaires des risques (rapport n°11229438), aucune conséquence entraînant un risque pour la sécurité du à une coupure électrique générale n'est cité.

Cependant les équipements suivants ont été définis comme importants pour la sécurité par l'exploitant, ils sont à protégés de manière déterministe contre les risques liés aux effets indirects de la foudre dans la suite du rapport :

- la centrale de détection incendie et La centrale sprinkler.



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 13/32

RISQUE	Incendie	Explosion	xplosion Perte d'utilités d'équipemen sensible	
CAUSE POSSIBLE	Point chaud ou étincelle en présence de produit combustible et/ou inflammable sur impact de foudre	Point chaud ou étincelle en présence d'atmosphère explosive sur impact de foudre	Arrêt de l'alimentation électrique en cas de coup de foudre sur site ou à proximité  Défaillance d équipemen sensible important po	
Bâtiment principal FA		NR	FD	FD
Zone de stockage silos P.E.T	FA	NR	FD	FD

Légende : FA facteur aggravant - FD facteur déclenchant - RM risque maîtrisé - NR risque non retenu -

•

Le fait de ne pas retenir, dans le cadre de cette étude foudre, d'autres risques, ne veut pas dire que ceux-ci sont sans danger vis-à-vis de la foudre mais que nous avons considéré qu'en fonction des moyens destinés à limiter les conséquences, la foudre ne présente pas un niveau de risque supérieur à celui déjà existant sur le site.

**Nota** : aucun des scénarios identifiés et rappelés ci-dessus n'induit de zones de danger létal au-delà des limites du site (aucun scénario n'est majeur au sens ICPE).



Mission n°: 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 14/32

# 7 INVENTAIRE DES MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION EXISTANTS

#### 7.1 Moyens de prévention et de protection contre l'incendie.

- Mesures préventives :
  - -Une centrale de détection incendie (FINESECUR) assure la prévention incendie de tous le bâtiment.
  - -L'ensemble des ateliers et une partie des bureaux est sprinklé. L'installation de sprinkler est située dans le local sprinkler à l'écart du bâtiment principal. La centrale sprinkler (ANELEC) est située dans le local maintenance.
- · Moyens d'intervention internes à l'usine :
  - Moyens en matériel :
    - -14 RIA,
    - -64 exutoires de fumée et 15 coffrets de déclenchement,
    - -149 extincteurs.
    - -Un poteau incendie,
    - -Un réseau sprinkler pour le bâtiment principal (deux sources : 891m3 et 45 m3),
    - Une équipe de 1ère intervention formée annuellement à l'utilisation des moyens d'intervention.

## 7.2 Éléments Importants Pour la Sécurité (I.P.S.)

Les documents fournis par vos services ne mentionnent aucun équipement classé EIPS au sens de la réglementation.

Pour l'analyse du risque foudre, nous avons retenu :

- La centrale de détection (BALTIC) contre l'incendie située dans le local accueil.
- La centrale sprinkler (ANELEC) située dans le local maintenance.
- Le groupe moto-pompe sprinkler situé dans le local sprinkler.

#### 7.3 Protection contre la foudre

#### Système de Protection Foudre (SPF) :

Il n'y a aucun système de protection contre la foudre sur le site

#### Système de protection Intérieur (SPI) :

Il y a un dispositif contre les surtensions sur le réseau électrique basse tension :

-Local de maintenance : un parafoudre ( de typeT2 ) sur l'alimentation 230V de la centrale DI. ANELEC



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 15/32

#### 8 ANALYSE DETAILLEE

Le site CS France comporte plusieurs bâtiments couvrants une surface totale de 12380 m². On distingue :

- un bâtiment principal de 12380 m² regroupant les ateliers de production et de maintenance, les magasins de stockages, les quais d'expédition et les bureaux administratif. Avec la répartition suivante :
  - 2728 m² de bureaux s'agençant autour d'un patio et sur la façade sud du bâtiment
  - 8222 m² d'ateliers, magasins
  - 1430 m² occupé par les locaux techniques (serveur informatique, compresseurs, TGBT)
- un local indépendant abritant l'installation de sprinkler, relié à deux citernes aériennes de réserve d'eau.
- un bâtiment servant aux stockages de matériel non utilisé
- un bâtiment en deux volumes servant d'une part au stockage des archives et d'autre par de garage pour les deux roues.
- Zone extérieure de stockage des silos : 2 silos de P.E.T (capacité unitaire : 80 m 3)

L'analyse du risque de foudroiement porte sur le bâtiment principal

La mise à jour de l'analyse prend en compte la nouvelle zone extérieure de stockage : 2 silos de P.E.T.

## 8.1 Bâtiment principal

#### 8.1.1 Description et risques

Rubriques ICPE soumis à enregistrement : n° 2661-1 et n°1510.

#### Structure

Dimensions (Longueur, largeur, hauteur maximale, hauteur de cheminée)	150 x 96,5 m hauteur : 7 m
Situation relative de la structure (déterminée à partir du plan de masse : éloignement de la structure la plus proche en m)	entourée de structures de même hauteur ou plus petite.
Type de mur (béton, métallique, etc)	bardage double peau, charpente métallique.
Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, tuile, etc)	bacs acier. (épaisseur : 1 mm)



Mission n° : 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 16/32

Type de sol à l'intérieur (béton, linoléum, bois, etc)	béton recouvert de linoléum pour les bureaux. béton recouvert de plaque en résine	
	pour les ateliers.	
Distance entre les fermes de la charpente	longueur : 15 m	
métallique	largeur : 18 m	
Résistivité du sol (ohm.m)	500	
y a-t-il une prise de terre en fond de fouille ?	une boucle à fond de fouille ( s = 150 mm² cu)	
Les liaisons d'équipotentialité des masses sont elles réalisées ?	oui, mise à la terre des masses électriques.	
Les ferraillages du béton armés sont ils reliés ? (quelles est la dimension des mailles)	Sans objet.	

## Installations complémentaires

Management (Aurice)	Tava la a la savo ta abalava a	
Mur coupe feu séparant 2 zones (durée)	Tous les locaux techniques :	
	Local débit, magasins 1 et 2,	
	Local électrique HT/BT, local	
	compresseurs	
	sont équipés de murs coupe-feu.	
Système de sécurité incendie (détection simple ou	∜une centrale de détection incendie	
avec report, extinction automatique, extincteur,	∜une centrale sprinkleur	
présence de pompier ou délai avant leur intervention	∜un réseau sprinkleur	
intervention	∜149 extincteurs, 14 RIA.	
Stockage extérieur à moins de 3 m du bâtiment (produit, quantité, contenant):	non	
Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, année, état)	Il n'y a pas d'installation paratonnerre sur le bâtiment.	
Nombre de conducteur de descente du paratonnerre	Sans objet.	
Nombre de prise de terre pour la foudre	Sans objet.	
Nombre de compteur de coup de foudre (indication du compteur)	Sans objet.	
Installation des parafoudres sur les lignes électriques (lignes protégées, type de protection, état)	Local de maintenance : un parafoudre T2 SALTEK –SLP-NPEV SLP 275V sur l'alimentation 230V de la centrale détection incendie Anelec.	



Mission n° : 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 17/32

## Gravité des dommages

Référence de l'étude des dangers (version, date, page)	EDD, APR APAVE N° 11229438/	
Scénario retenu dans l'étude de danger	cf, paragraphe N° 6.	
Type et localisation des zones à risque d'explosion (Z0, Z1, Z2, Z20, Z21, Z22)	Z1 Z2 : au niveau de l'atelier maintenance, atelier extrusion, zone charge batterie.	
	Z21, Z22 : au niveau de la ligne extrusion.	
	( cf rapport sur la définition des zones à risque d'explosion n°21585933)	
Nombre de personnes dans le bâtiment	124 personnes (en moyenne)	
Durée de présence de ces personnes dans le	3 x 8 : 6 personnes en 3x8h	
bâtiment	2 x 8 : 20 personnes en 2x8h	
	115 personnes en 1x8h	
Conséquence d'une coupure d'alimentation du bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la sécurité de l'installation)	Perte de productivité	
Conséquence (hors incendie) de la détérioration d'équipements électrique par la foudre (sans effet important, perte de productivité, perte de la sécurité de l'installation)	Sans effet important.	
Nombre d'équipements électriques IPS dans le bâtiment	Contrôle de détection incendie.	
Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment par une des lignes définies ci après.	Sans objet.	

## Lignes électriques (liaisons de la structure avec l'extérieur)

Désignation de la ligne :	2 arrivées HT 20 kV	Départ réseau éclairage	Alimentation 400 V	Alimentation 400 V
			Local sprinkleur	Zone des silos PET
Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, contrôle, commande)	HT	ВТ	ВТ	ВТ
Type de câble (qualité du blindage)	Ecranté	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V
Cheminement (aérien, enterré)	Enterré	Enterré	Enterré	Aérien (H=6,5m)
Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, tube métallique)	Fourreau	Fourreau	Fourreau	Cablofil
Tenue aux surtensions de l'équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV)	<6 kV	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV



Mission n° : 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 18/32

## Lignes électriques (liaisons de la structure avec l'extérieur)

Désignation de l'équipement relié dans la structure (armoire de distribution, moteur, automate,)	Cellule HT	TGBT	TGBT	Machine d'extrusion Entek
Où va cette ligne ? (équipement ou de l'armoire à l'extérieur ou dans une autre structure)	Poste EDF	Candélabre parking	Coffret principal local sprinkleur	Coffret silos
Dimension du bâtiment d'où provient cette ligne	6 x 5 – h : 3 m	Poteau : h : 6 m	6,34 x 5,6 – h : 4,3 m	Zone silos 23x 6,27m H : 8,47m
Longueur de la ligne entre les équipements (extérieur)	>1000 m	405 m	11 m	20m

## Canalisations métalliques :

Désignation de la canalisation	Salle de réunion C9: -1 arrivée eau potable -1 arrivée eau incendie	Local compresseur : - 2 arrivées eau sprinkleur	Atelier extrusion :  - 1 canalisation transport PET venant de la zone silos
Nombre de canalisations identiques	2	2	1
Cheminement (aérien, enterré)	Enterré	Enterré	Aérien (h :6,5m)
Matériau, épaisseur (> 4 mm ?)	Oui	Oui	Oui
Type de protection (cathodique, calorifugeage,)	Non	Non	Non
Liaisons à la terre (nombre, type)	1 mise à la terre (s = 50 mm²) par canalisation.	1 mise à la terre sur une canalisation.  Absence de mise à la terre. sur I 'autre canalisation	1 mise à la terre A l'entrée du bâtiment, (fixation sur charpente métallique)
Continuité de la canalisation (soudée, dimension des tresses ou des câbles d'équipotentialité)	Soudée	Soudée	Soudée



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 19/32

#### Zones associées

Caractéristiques	Zone 1 : Extérieur	Zone 2 : Magasins 1 et 2	Zone 3 : Atelier principal	Zone 4 : Local HT/BT
Protection incendie (automatique, manuelle, aucune)	Extincteurs devant les quais de chargement	extincteurs RIA, sprinkleur détecteur incendie	extincteurs RIA, sprinkleur détecteur incendie	extincteurs
Risque incendie (1)	Faible	Elevé	Ordinaire	Ordinaire
Danger particulier (2)	Aucun risque	Aucun	Aucun	Aucun

**Risque d'explosion :** Non retenu compte-tenu de l'absence de zones 0 et de produits explosifs solides. (Pas d'interaction directe foudre/produits dangereux).

- (1) critère du Risque incendie suivant UTE 17-100-2 : explosion, élevé, ordinaire, faible, aucun
- (2) critère du Danger particulier suivant UTE 17-100-2 : pas de danger particulier, faible niveau de panique, niveau de panique moyen, niveau de panique élevé, danger pour l'environnement, contamination de l'environnement.

## **Observations:**

N° d'observation	Libellé
1	Absence de mise à la terre au niveau d'une arrivée eau sprinkler dans le local compresseur.
2	L'alimentation électrique de la centrale de détection incendie BALTIC S12 (local accueil) et le coffret électrique C12 du local sprinkler sont à équipés de parafoudres (type 2).



Mission n°: 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 20/32

# 8.2 Zone de stockage silos de P.E.T

## 8.2.1 Description et risques

Rubriques ICPE soumis à déclaration : n° 2662. (Stockage de Polymères).

## Structure

Dimensions (Longueur, largeur, hauteur maximale, hauteur de cheminée)	2 silos verticaux en résine composite. Ø= 8,47m Zone silos : 6,27 x 23m
Situation relative de la structure (déterminée à partir du plan de masse : éloignement de la structure la plus proche en m)	entourée de structures de même hauteur ou plus petite.
Type de mur (béton, métallique, etc)	Résine composite
Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, tuile, etc)	Résine composite



Mission n° : 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 21/32

Type de sol à l'intérieur (béton, linoléum, bois, etc)	béton
Distance entre les fermes de la charpente métallique	Sans objet
Résistivité du sol (ohm.m)	500
y a-t-il une prise de terre en fond de fouille ?	Une mise à la terre sur chaque silo (s=10mm²)
Les liaisons d'équipotentialité des masses sont elles réalisées ?	oui, mise à la terre des masses électriques.
Les ferraillages du béton armés sont ils reliés ? (quelles est la dimension des mailles)	Sans objet.

## Installations complémentaires

Mur coupe feu séparant 2 zones (durée)	Sans objet
Système de sécurité incendie (détection simple ou avec report, extinction automatique, extincteur, présence de pompier ou délai avant leur intervention	♥ extincteurs.
Stockage extérieur à moins de 3 m du bâtiment (produit, quantité, contenant):	non
Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, année, état)	Il n'y a pas d'installation paratonnerre sur la zone.
Nombre de conducteur de descente du paratonnerre	Sans objet.
Nombre de prise de terre pour la foudre	Sans objet.
Nombre de compteur de coup de foudre (indication du compteur)	Sans objet.
Installation des parafoudres sur les lignes électriques (lignes protégées, type de protection, état)	



Mission n° : 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 22/32

## Gravité des dommages

Référence de l'étude des dangers (version, date, page)	EDD, APR APAVE N° 11229438/
Scénario retenu dans l'étude de danger	cf, paragraphe N° 6.
Type et localisation des zones à risque d'explosion (Z0, Z1, Z2, Z20, Z21, Z22)	Zone 22 :Volume intérieur des silos, Volume des canalisations de transfert de granulés.
Nombre de personnes dans le bâtiment	2 personnes (en moyenne)
Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment	2 fois par mois , durée de remplissage des silos : 2h
Conséquence d'une coupure d'alimentation du bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la sécurité de l'installation)	Perte de productivité
Conséquence (hors incendie) de la détérioration d'équipements électrique par la foudre (sans effet important, perte de productivité, perte de la sécurité de l'installation)	Sans effet important.
Nombre d'équipements électriques IPS dans le bâtiment	Sans objet.
Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment par une des lignes définies ci après.	Sans objet.

## Lignes électriques (liaisons de la structure avec l'extérieur)

Désignation de la ligne :	Alimentation 400 V Zone des silos PET
Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, contrôle, commande)	ВТ
Type de câble (qualité du blindage)	U1000R2V
Cheminement (aérien, enterré)	Aérien (H=6,5m)
Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, tube métallique)	Cablofil
Tenue aux surtensions de l'équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV)	2,5 kV



Mission n° : 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 23/32

Désignation de l'équipement relié dans la structure (armoire de distribution, moteur, automate,)	Machine d'extrusion Entek
Où va cette ligne ? (équipement ou de l'armoire à l'extérieur ou dans une autre structure)	Coffret silos
Dimension du bâtiment d'où provient cette ligne	Zone silos 23x 6,27m H : 8,47m
Longueur de la ligne entre les équipements (extérieur)	20m

## Canalisations métalliques :

Désignation de la canalisation	Atelier extrusion : - 1 canalisation transport PET
	venant de la zone silos
Nombre de canalisations identiques	1
Cheminement (aérien, enterré)	Aérien
	(h :6,5m)
Matériau, épaisseur (> 4 mm ?)	Oui
Type de protection (cathodique, calorifugeage,)	Non
Liaisons à la terre (nombre, type)	1 mise à la terre
	A l'entrée du bâtiment,
	(fixation sur charpente métallique)
Continuité de la canalisation (soudée, dimension des tresses ou des câbles d'équipotentialité)	Soudée



Mission n° : 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 24/32

#### Zones associées

Caractéristiques	Zone 1 : Extérieur zone de stockage silos	Zone 2 : Intérieur zone de stockage silos
Protection incendie (automatique, manuelle, aucune)	Extincteurs	Extincteurs
Risque incendie (1)	Faible	Elevé
Danger particulier (2)	Aucun risque	Aucun risque

**Risque d'explosion :** Non retenu compte-tenu de l'absence de zones 0 et de produits explosifs solides. (Pas d'interaction directe foudre/produits dangereux).

- (1) critère du Risque incendie suivant UTE 17-100-2 : explosion, élevé, ordinaire, faible, aucun
- (2) critère du Danger particulier suivant UTE 17-100-2 : pas de danger particulier, faible niveau de panique, niveau de panique moyen, niveau de panique élevé, danger pour l'environnement, contamination de l'environnement.

#### **Observations:**

N° d'observation	Libellé



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 25/32

## 8.3 Synthèse

Nous avons repris les risques retenus vis-à-vis de la foudre afin de déterminer le risque pour l'environnement et la sécurité des personnes, en prenant en compte :

- d'une part, les mesures de protection, prévention et de secours déjà mises en place dans le cadre d'autres risques potentiels (incendie, explosion, électrique),
- d'autre part, la structure des installations et leur emplacement, les protections éventuellement déjà en place, afin de déterminer leur niveau actuel de protection.

Le tableau ci-après présente les résultats de l'évaluation du risque effectuée pour l'ensemble des structures traitées :

Structure	Nécessité de moyens de prévention et/ou de protections supplémentaires		Niveau de protection Minimal Requis
	Valeur du risque R1 sans protection	Valeur du risque R1 avec protections à mettre en place	Suivant EN 62305-2
Bâtiment principal	3,17 x 10 <sup>-6</sup> Valeur Satisfaisante	Sans objet	Auto-protégé suivant La norme EN 62305-2
Zone de stockage Silos P.E.T.  4,19 x 10 <sup>-6</sup> Valeur Satisfaisante		Sans objet	Auto-protégé suivant La norme EN 62305-2



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 26/32

## 9 PROCEDURES D'EXPLOITATION

Les activités du site qui nécessiteront l'application des dispositions particulières en période orageuse seront :

- Interdire l'accès sur les points hauts du bâtiment principal en cas d'orage

#### Périodicité de vérifications :

- Lors de la réalisation des installations,
- Analyse du risque foudre,
- Réception finale des installations,
- Lors de tous travaux modifiant de façon significative l'installation,
- Après toute période orageuse.

La démarche des vérifications définie par l'arrêté du 15 janvier 2008 applicable pour les installations nouvelles à compter du 28 août 2008 et pour les installations existantes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010 comprend :

- Analyse du Risque Foudre (ARF),
- Vérification visuelle tous les ans,
- Vérification complète tous les deux ans.



Mission n°: 21499895

-WB/

Date: 08/03/2022 Page: 27/32

# **ANNEXE**

- Deux notes de calculs ARF
- Deux Plans de masse du site
- -Les statistiques de foudroiement de la commune de Pacy sur Eure.



Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 28/32

# 10 ANNEXE - NOTES DE CALCUL

## Abréviations utilisées dans la norme NF EN 62305-2 :

Pour chaque structure prise en considération, seul le risque de perte de vie humaine R1 a été calculé. Les données d'entrée sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Données et caractéristiques de la structure		
Lb, Wb, Hb	Dimensions extérieures des bâtiments	
Hpb	Hauteurs des protubérances du bâtiment (mesurées à partir du sol)	
Cdb	Facteur d'emplacement du bâtiment	
РВ	Présence d'un système de protection contre la foudre (paratonnerre, pointes captrices, structure du bâtiment)	
Ks1	Ecran assuré par la structure	
Ng	Densité de foudroiement	
nt	Nombre total de personnes (renseignement facultatif)	

Données et caractéristiques de la ligne de puissance / de communication		
rho	Résistivité du sol en ohms-mètres	
Lc	Longueur de la ligne concernée	
Нс	Hauteur des conducteurs de la ligne (0 = conducteurs enterrés ou sur racks métalliques)	
Ct	Présence d'un transformateurs HTA / BT	
Cd	Facteur d'emplacement du service	
Ce	Facteur d'environnement de ligne	
Uw	Tension de tenue aux chocs du réseau en kV	
Ks3	Type de câblage (présence d'écran, précautions prises pour diminuer les effets dus aux boucles d'induction)	
Ks4	Facteur associé à la tension de tenue aux chocs d'un réseau	
PLD	Prise en compte de la qualité des écrans des câbles (câbles écrantés uniquement)	
PLI	Prise en compte du raccordement des écrans	
PSPD	Présence de parafoudres sur le service concerné	
Cda	Facteur d'emplacement du bâtiment à l'autre extrémité de la ligne concernée	
La, Wa, Ha	Dimensions extérieures du bâtiment à l'autre extrémité de la ligne concernée	
Нра	Hauteur des protubérances du bâtiment à l'autre extrémité de la ligne concernée	

	Caractéristiques de la zone	
ru	Prise en compte des planchers à l'intérieur de la structure (risques de tension de pas)	
PU	Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l'intérieur de la structure	
Ra	Prise en compte des sols à l'extérieur de la structure (risques de tension de pas)	
PA	Mesures de préventions des risques liés aux tensions de pas à l'extérieur de la structure	
Ks2	Ecrans internes à la structure	
rp	Dispositions contre l'incendie (manuelles / automatiques)	
rf	Risque d'incendie ou d'explosion	
np	Nombre de personnes en danger dans la structure (renseignement facultatif)	

Pertes humaines	
Lt	Pertes dues aux blessures par tensions de contact et de pas
Lf	Pertes dues aux dommages physiques sur la structure
hz	Prise en compte des dangers particuliers
Lo	Pertes dues aux défaillances des réseaux internes
RT	Risque tolérable indiqué par la norme NF EN 62305-2 (1x10 <sup>-5</sup> )



Mission n°: 21499895


– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 29/32

#### 2 notes de calculs :

#### **Bâtiment Principal:**

Les zones suivantes sont définies : Z1 : extérieur du bâtiment, Z2 : intérieur du bâtiment



Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque tolérable R1, l'adoption de mesures de protection n'est pas nécessaire, selon la norme EN62305-2, le bâtiment principal est auto-protégé contre la foudre.




Mission n°: 21499895

– WB/

Date: 08/03/2022 Page: 30/32

### Zone de stockage silos de P.E.T :

Les zones suivantes sont définies : Z1 : extérieur de la zone, Z2 : intérieur de la zone.




Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque tolérable R1, l'adoption de mesures de protection n'est pas nécessaire, selon la norme EN62305-2, la Zone des silos P.E.T est auto-protégée contre la foudre.



Mission n° : 11353761 – WB/FM

Page: 31 / 32

## Plan de masse du site.






Mission n° : 11353761 – WB/FM

Page: 32 / 32

#### Plan de masse de la zone des silos.





Mission n° : 11353761 – WB/FM

Page: 33 / 32

#### Les statistiques de foudroiement de la commune de Pacy sur Eure.

