

LE DIRE DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE

LES ESSENTIELS de l'Eure

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure (DRAC Normandie)
Connaissance Églises n°13 – 27 août 2012 māj 15 déc. 2012 - France POULAIN

Les voûtes lambrissées non peintes

Les voûtes lambrissées sont très fréquentes dans l'Eure, il en résulte qu'elles présentent une grande diversité dans l'expression de leur mise en oeuvre. La version la plus simple qu'il est donné à voir à notre époque est celle des voûtes lambrissées non peintes ou disons plutôt non décorées, car il est possible que les bois soient légèrement chaulés. Le fait que ces voûtes ne soient pas peintes n'est pas signe que cela ait toujours été le cas, mais plutôt que leur dernier remplacement n'a pas été suivi d'une mise en peinture. Ce qui est intéressant à noter est la diversité en terme de couleurs, de longueurs de merrains et de mise en oeuvre avec la présence ou non de couvre-joints.



Bernouville



Etrepagny



Coudres



Gisay la Coudre



Boisney




Armentières




Le Bec Thomas



Guichainville



Selles (nef)



Doudeauville en Vexin



Hacqueville



Bailleur la Vallée



Le Thil en Vexin



Glisolles



Vannecrocq